



## 添付画像PS内



106号室PS内  
部位:戸別配管



106号室PS内  
部位:戸別配管  
内視鏡ファイバースコープによる映像  
わずかに異種金属接合部にこぶ錆が発生



106号室PS内  
部位:戸別配管  
内視鏡ファイバースコープによる映像  
わずかに異種金属接合部にこぶ錆が発生